

<p align="center">BUD..... - Instrukcja stanowiskowa –montażysta ścian gipsowych i sufitów podwieszanych</p>	<p>Arkusz Nr...1....</p>
	<p>Ilość Ark...3....</p>
<p>I. Cel instrukcji: Celem instrukcji jest zapoznanie się pracownika z wykonywaniem prac montażowych</p> <p>II. Przeznaczenie instrukcji: Instrukcja przeznaczona jest dla montażysty ścian gipsowych i sufitów podwieszanych</p> <p>III. Uwagi ogólne Do wykonywania samodzielnej pracy na stanowisku montażysty może przystąpić pracownik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • który uzyskał dopuszczenie do pracy na stanowisku montażysty od swego bezpośredniego przełożonego. • pełnoletni i legitymujący się: • odpowiednim wykształceniem • przeszkoleniem zawodowym • przeszkoleniem wstępnym • przeszkoleniem ogólnym • instruktażem stanowiskowym bhp • przeszkoleniem w zakresie ochrony ppoż. • dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy • wypoczęty, trzeźwy. <p>IV. Przed rozpoczęciem pracy:</p> <p>Montażysta powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp oraz ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy. • Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria oraz sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny elektronarzędzi , osłon i zabezpieczeń, drabin i rusztowań. • Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy i upewnić się czy podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta. • Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu. • UWAGA <p>W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o takim fakcie swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej likwidacji zagrożenia. Po upewnieniu się, że zagrożenia zostały usunięte, pracownik może przystąpić do wykonania zadania.</p>	

<p align="center">Instrukcja stanowiskowa –montażysta ścian gipsowych i sufitów podwieszanych</p>	<p>Arkusz Nr...2....</p>
	<p>Ilość Ark...3....</p>
<p>V. W czasie montażu należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ścisłe stosować się do zaleceń stanowiskowej instrukcji bhp, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz poleceń i wskazówek przełożonych. • Sprawdzić, czy uruchomienie elektronarzędzi nie stworzy zagrożeń wypadkowych i wykonywać tylko prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego. • Koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy • Materiały używane podczas montażu składować w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych a używane elektronarzędzia odkładać na wyznaczone miejsca • W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy montażysta zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane elektronarzędzia i wszelkie urządzenia, które mogą spowodować jakiegokolwiek zagrożenia. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane elektronarzędzia. <p>VI Montażysty nie wolno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • korzystać z niesprawnych drabin, rusztowań i elektronarzędzi lub usuwać osłony i urządzenia zabezpieczające lub pracować bez ochron osobistych, • dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem lub samodzielnie naprawiać urządzenia elektryczne pod napięciem - jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień, albo samowolnie oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V • dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego albo przeszkadzać innym pracownikom wykonującym pracę, • tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyłączników prądu elektrycznego, 	

Instrukcja stanowiskowa –montażysta ścian gipsowych i sufitów podwieszanych	Arkusz Nr...3....
	Ilość Ark...3....

VII Po zakończeniu pracy należy:

- zatrzymać obsługiwane elektronarzędzia i inne urządzenia i wyłączyć dopływ energii je zasilającej,
- dokładnie oczyścić stanowisko oraz odłożyć wszystko na swoje miejsce.
- przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac czy ewentualnych zagrożeniach swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

RE-MARK
RE-MARK USŁUGI BUDOWLANE
Marek Kępski
03-721 W-wa, ul. Jagiellońska 4/27
tel. 0 22 773 42 43, NIP 524-010-01-75

BUDOWA

LISTA PRACOWNIKÓW PRZESZKOLONYCH NA STANOWISKU PRACY –
KTÓRZY ZAPOZNALI SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZNEGO
WYKONYWANIA ROBÓT I OCENĄ RYZYKA ZAWODOWEGO:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

REMARK

REMARK