

INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKO MONTAŻYSTY ŚCIAN GIPSOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH

I. Uwagi ogólne

Do wykonywania samodzielnej pracy na stanowisku montażysty może przystąpić pracownik:

1. który uzyskał dopuszczenie do pracy na stanowisku montażysty od swego bezpośredniego przełożonego.
2. pełnoletni i legitymujący się:
3. odpowiednim wykształceniem
4. przeszkoleniem zawodowym
5. przeszkoleniem wstępnym
6. przeszkoleniem ogólnym
7. instruktażem stanowiskowym bhp
8. przeszkoleniem w zakresie ochrony ppoż.
9. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy
10. wypoczęty, trzeźwy.

II. Przed rozpoczęciem pracy:

Montażysta powinien:

11. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp oraz ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy.
12. Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria oraz sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny elektronarzędzi, drabin, rusztowań itp.
13. Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy i upewnić się czy podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta.
14. Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

UWAGA !

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o takim fakcie swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej likwidacji zagrożenia. Po upewnieniu się, że zagrożenia zostały usunięte, pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

III. W czasie pracy należy:

15. Ścisłe stosować się do zaleceń stanowiskowej instrukcji bhp, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
16. Sprawdzić, czy uruchomienie elektronarzędzi nie stworzy zagrożeń wypadkowych i wykonywać tylko prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
17. Koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy
18. Materiały używane podczas montażu składować w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych a używane elektronarzędzia odkładać na wyznaczone miejsca
19. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy, pracownik zobowiązany jest

zatrzymać obsługiwane elektronarzędzia, które mogą spowodować jakiegokolwiek zagrożenia. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane elektronarzędzia.

IV Montażycie nie wolno:

20. korzystać z niesprawnych drabin, rusztowań i elektronarzędzi lub usuwać osłony i urządzenia zabezpieczające lub pracować bez ochron osobistych,
21. dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem lub samodzielnie naprawiać urządzenia elektryczne pod napięciem - jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień, albo samowolnie oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V
22. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku montażysty jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego albo przeszkadzać innym montażystom wykonującym pracę,
23. tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyłączników prądu elektrycznego,

V. Po zakończeniu pracy należy:

24. zatrzymać obsługiwane elektronarzędzia i wyłączyć dopływ energii je zasilającej,
25. dokładnie oczyścić stanowisko oraz odłożyć wszystko na swoje miejsce.
26. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac czy ewentualnych zagrożeniach swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

RE-MARK USŁUGI BUDOWLANE
Marek Kępski
03-721 W-wa, ul. Jagiellońska 4/27
tel. 0 22 773 42 43, NIP 524-010-01-75